<table>
<tr><td>날 짜</td><td>2015-1-12</td><td>튜 터</td><td>김순채</td></tr>
<tr><td rowspan="2">강 좌 명</td><td colspan="3">[E 1687]일반기계기사(상)</td></tr>
<tr><td colspan="3">[L 598]일반기계기사(상)</td></tr>
<tr><td>교 재</td><td colspan="3">[ISBN 0606] 신경향 일반기계기사→ p 4-17</td></tr>
<tr><td colspan="4">참 고 이 미 지</td></tr>
<tr><td colspan="4">12. 합금의 공통적인 성질은?
㉮ 경도는 감소한다.
㉯ 압축력은 약해진다.
㉰ 용융점은 내려간다.
㉱ 주조성은 일반적으로 감소한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">오 류</td><td colspan="2">수 정</td></tr>
<tr><td colspan="2">정답: ㉯</td><td colspan="2">정답: ㉰</td></tr>
<tr><td colspan="4">비 고</td></tr>
<tr><td colspan="4">▣ 합금의 성질
1) 강도와 경도가 커진다.
2) 용융점이 낮아진다.
3) 담금질이 잘 된다.
4) 전기와 열의 전도율이 낮아진다.
에를 들면 녹이 잘 슬지 않게 하기 위해 스테인레스가 있으며,
가볍고 열에 잘 견디도록 한 것은 알루미늄 합금, 티탄 합금 등이 있다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>날 짜</td><td>2015-2-10</td><td>튜 터</td><td>김현우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">강 좌 명</td><td colspan="3">[E 1687]일반기계기사(상)</td></tr>
<tr><td colspan="3">[L 598]일반기계기사(상)</td></tr>
<tr><td>교 재</td><td colspan="3">[ISBN 0606] 신경향 일반기계기사→ p 4-21</td></tr>
<tr><td colspan="4">참 고 이 미 지</td></tr>
<tr><td colspan="4">68. 다음 중 공정 조직에 해당되는 것은?
㉮ 페라이트 ㉯ 펄라이트
㉰ 레데부라이트 ㉱ 소르바이트</td></tr>
<tr><td colspan="2">오 류</td><td colspan="2">수 정</td></tr>
<tr><td colspan="2">정답: ㉯</td><td colspan="2">정답: ㉰</td></tr>
</table>